




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос) электрический VBT680



Использование



- Подключите шнур питания и нажмите выключатель.
- Дайте насадке прогреться в течение примерно 5 минут.
- Поместите насадку на участок, который необходимо очистить.
- Нажмите кнопку включения, и расплавленный припой будет поглощен.

Примечание: нажмите и удерживайте переключатель на ручке, чтобы удалить остатки олова из устройства.


Чистка

Перед проведением чистки или замене сопла отключите питание и дождитесь остывания.

- Сначала удалите остатки припоя вокруг наконечника.
- Затем удалите остатки припоя внутри ручки.

Замена сопла

Поверните сопло против часовой стрелки с помощью плоскогубцев или подобного инструмента и снимите с ручки.



Характеристики

- Рабочее напряжение: 220 В переменного тока
- Мощность нагрева: 30 Вт
- Метод работы: Непрерывный
- Класс изоляции: E
- Электромагнитная мощность: 350 Вт (мгновенная мощность)

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!фуцк